

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK **Bundesamt für Strassen ASTRA** Abteilung Infrastruktur

Stand Juli 2011

Massnahmen und Terminplan zur Erfüllung der aktuellen Normen und Richtlinien in den schweizerischen Nationalstrassentunneln

Legende:

Massnahme noch nicht in Arbeit
Massnahme in Projektierungsstufe
Massnahme in fortgeschrittener Projektierungsstufe
Massnahme in Ausführung (Baustelle auf Nationalstrasse)
Entspricht Richtlinie, Richtlinienentwurf, Norm

	Tunnellüftung					FI	uchtwege)			Signalisation der	Sicherhe	itseinric	chtunger	1	Energ	ieversorg	jung			
F NS Kanton Objektname	Röhre(n Länge	Massnahme		Priorität	Aus-	Dauer	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität		Dauer	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität		Dauer	Massnahme		Priorität	Aus-	Dauer
1 N1 FR Chantemerle) [m] 1 250	nach RL (keine)	CHF		führung	in J.	nach RL (Keine)	СПГ		führung	in J.	vorhanden	CHF		führung	in J.	Norm erfüllt	СПГ		führung	in J.
1 N1 FR Combette	2 900	Einbau Strahlventilatoren	2.0	1	2014	1	nach RL										Norm erfüllt				
1 N1 FR Bruyères	2 730	nach RL	2.0		2014	'	nach RL					vorhanden vorhanden					Norm erfüllt				
1 N1 FR Châbles	2 785	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				\vdash
1 N1 FR Frasses	2 450	nach RL (keine)					nach RL					vorhanden									\vdash
	2 545																Keine (keine Lüftung)				\vdash
1 N1 FR Sévaz 1 N1 FR/BE Les Vignes	2 2230	nach RL (keine)					nach RL					vorhanden					Keine (keine Lüftung)				\vdash
-	2 1900	nach RL Einbau Abluft + Klappet	3.0	2	2016	1	nach RL	2.0	,	2016	1	vorhanden					Norm erfüllt				\vdash
1 N1 GE Vernier 1 N1 GE Confignon	2 1240	Einbau Abluft + Klappet	2.0	2	2016	1	Bauliche Ergänzung nach RL	2.0	2	2016	<u> </u>	vorhanden					Norm erfüllt Norm erfüllt				\vdash
			2.0		2016	'						vorhanden									├─
1 N1 GE Chèvres		nach RL (keine) Aktualisierung Ventilation					nach RL					vorhanden Signalisation	0.5		0040		Norm erfüllt				₩
1 N1 GE Bachet de Pesay (SN)	2 490	inkl. Steuerung Aktualisierung Ventilation					nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	0.5	1	2012	2	Norm erfüllt				
1 N1 GE Tranchèe d'Arare (SN)	2 630	inkl. Steuerung Aktualisierung Ventilation					nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	0.7	1	2012	2	Norm erfüllt				
1 N1 GE Tranchèe Saconnex d'Arve (SN)	2 600	inkl, Steuerung Nach RL (keine)					nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	0.6	1	2012	2	Norm erfüllt				—
1 N1 GE Tranchée couverte des Palettes	2 560	Rauchtrennwände					nach RL					Optische Leiteinrichtung	0.6	1	2012	2	Norm erfüllt				├──
1 N1 VD Pomy	2 2998	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				├──
1 N1 VD Champ Baly	2 230	nach RL (keine)					nach RL (Keine)					vorhanden			<u> </u>		Keine (keine Lüftung)				—
1 N1 VD Arrissoules	2 3000	nach RL					nach RL					vorhanden			_		Norm erfüllt				₩
1 N12 FR d'Avry-dt-Pont	2 170	nach RL (keine)					nach RL (Keine)					vorhanden			_		Keine (keine Lüftung)				₩
1 N12 FR Gumefens	2 340	nach RL (keine)					Bauliche Ergänzung	0.5	4	2012	1	vorhanden					Keine (keine Lüftung)				—
1 N16 BE La Rochette	1 615	Einbau Strahlventilatoren	1.0	2	2017	1	Bauliche Ergänzung	1.0	4	2017	1	vorhanden			<u> </u>		Erstellung 2. Einspeisung	2.6	2	2017	2
1 N16 BE Pierre Pertuis	2 2129	Einbau Strahlventilatoren	4.0	2	2011	2	nach RL					vorhanden					Erstellung 2. Einspeisung	1.5	2	2017	1
1 N16 BE Côte de Chaux	2 572	nach RL (keine)					nach RL					vorhanden					Keine (keine Lüftung)				<u> </u>
1 N16 BE Sous les Roches	2 229	nach RL (keine)					nach RL (Keine)					vorhanden					Keine (keine Lüftung)				
1 N16 BE Métairie de Nidau	2 553	nach RL (keine)					nach RL					vorhanden					Keine (keine Lüftung)				
1 N16 BE Galerie La Heutte	2 315	nach RL (keine)					nach RL					vorhanden					Keine (keine Lüftung)				
1 N16 BE Bözingen Nr. 1+2	2 455	nach RL (keine)					nach RL					vorhanden					Keine (keine Lüftung)				
1 N16 BE Taubenloch Nr. 3	1 123	nach RL (keine)					nach RL (Keine)					Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.2	1	2013	2	Norm erfüllt				
1 N16 BE Taubenloch Nr. 4	1 115	nach RL (keine)					nach RL (Keine)					vorhanden					Norm erfüllt				
1 N16 BE Taubenloch Nr. 5	1 570	nach RL (keine)					Bauliche Ergänzung	3.0	4	2017	1	Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.6	1	2013	2	Keine (keine Lüftung)				
1 N16 BE Taubenloch Nr. 6	1 480	nach RL (keine)					Bauliche Ergänzung	3.0	4	2017	1	vorhanden					Keine (keine Lüftung)				
1 N16 BE Taubenloch Nr. 7	1 115	nach RL (keine)					nach RL (Keine)					Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.2	1	2013	2	Keine (keine Lüftung)				
1 N16 BE Taubenloch Nr. 8	1 1010	Einbau Strahlventilatoren	2.0	2	2017	1	Bauliche Ergänzung	5.0	4	2017	2	vorhanden					Erstellung 2. Einspeisung	2.6	2	2017	2
1 N16 BE Taubenloch Nr. 9	1 180	nach RL (keine)					nach RL					Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.2	1	2013	1	Keine (keine Lüftung)				
1 N16 JU Mont Terri	1 4070	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	25.0	2	2018	3	Bauliche Ergänzung	5.0		2010	2	vorhanden					Norm erfüllt				
1 N16 JU Mont-Russelin	1 3550	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	20.0	2	2018	3	Bauliche Ergänzung	3.0		2010	2	vorhanden					Norm erfüllt				
1 N16 JU G. de Develier	2 815	Einbau Strahlventilatoren	2.0	2	2010	1	nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
1 N16 JU du Banné	2 1080	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
1 N16 JU de la Perche	2 1060	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
1 N16 JU G. de la Beuchille	2 930	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
1 N5 BE Ligerz	1 2483	Steuerbare Abluftklappen Neue	15.0	2	2016	3	SISTO	25.0	4	2013	4	vorhanden			<u> </u>		Norm erfüllt				
1 N5 NE d'Auvernier	2 180	Abluftventilatoren nach RL (keine)					nach RL					Signalisation	0.2	1	2013	1	Keine (keine Lüftung)				\vdash
1 N5 NE De Gorgier	2 2850	nach RL					nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	2.8	1	2012	2	Norm erfüllt				\vdash
1 N5 NE De Sauges	2 1850	nach RL					nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	1.8	1	2012	1	Norm erfüllt				\vdash
1 N5 NE Vignier	2 340	Anpassung der Lüftung	5.0	2	2014	1	nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	0.3	1	2016	2	Norm erfüllt				
1 N5 NE Est, Neuchâtel	2 2610	Steuerbare Abluftklappen Neue	20.0	2	2014	2	nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	2.5	1	2016	2	Norm erfüllt				
1 N5 NE Ouest, Neuchâtel	2 745	Abluftventilatoren Einbau Strahlventilatoren	1.0	2	2014	1	nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	0.8	1	2016	2	Erstellung 2. Einspeisung	2.8	2	2014	2
1 N5 NE St-Blaise	2 300	Anpassung Lüftung mit Vignier		<u> </u>			nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	0.4	1	2016	2	Norm erfüllt	2.0		_0.4	一
1 N5 NE Rouges-Terres	2 250						nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	0.4	1	2016	2	Keine (keine Lüftung)				\vdash
1 N5 NE Hauterive	2 580	Annassung Lüftung mit Vignier	5.0	2	2014	1						Optische Leiteinrichtung Signalisation	1.3	1	2016	2					
		Annassung der Lüftung	5.0		2014		nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	0.7	1	 		Norm erfüllt				\vdash
	2 400	Annassung Lüftung mit Hautrive					nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation		<u> </u>	2016 2016	2	Norm erfüllt				
	2 270	Appassung Lüftung mit Hautrive					nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	0.5	1	+	2	Keine (keine Lüftung)				₩
1 N5 NE Nid-du-Cro	2 520	Anpassung Lüftung mit Hautrive			<u> </u>		nach RL				\vdash	Optische Leiteinrichtung	0.3	1	2016	2	Norm erfüllt	-			
1 N5 NE Areuse	2 481	nach RL (keine)					Nach RL					vorhanden			<u> </u>		Keine (keine Lüftung)				
1 N5 NE Chanélaz	2 732	nach RL					nach RL					vorhanden		-			Erstellung 2. Einspeisung	1.8	2	2013	2
1 N5 VD Concise	2 1410	nach RL					nach RL					vorhanden		-			Norm erfüllt				
1 N5 VD Lance	2 334	nach RL keine					nach RL (Keine)					vorhanden			<u> </u>		Keine (keine Lüftung)				<u> </u>
1 N5 VD Onnens	2 610	nach RL keine					nach RL					vorhanden					Keine (keine Lüftung)				<u> </u>
1 N9 VD Glion	2 1345	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				<u> </u>
1 N9 VD Belmont	2 296	nach RL (keine)			L		nach RL (Keine)					Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.3	1	2016	1	Keine (keine Lüftung)				L^{-}

Stand 07.2011

		Tun	nellüftur	ng			Flu	ıchtweg	е			Signalisation der S	Sicherhe	itseinric	htungen	1	Energ	jieversor	gung		
F NS Kanton Objektname Nr.	Röhre(n Länge) [m]	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität		Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF		Aus- führung	Dauer in J.
1 N9 VD Chauderon	2 165	nach RL (keine)					nach RL (Keine)					Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.2	1	2016	1	Keine (keine Lüftung)				
1 N9 VD Criblette	2 233	nach RL (keine)					nach RL (Keine)					Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.3	1	2016	1	Keine (keine Lüftung)				
1 N9 VD Flonzaley	2 690	Einbau Strahlventilatoren	3.0	2	2016	2	Bauliche Ergänzung	1.0	3	2016	2	Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.7	1	2016	1	Erstellung 2. Einspeisung	1.8	2	2016	2

		Tun	nellüftur	ng			Flu	ıchtweg	е			Signalisation der	Sicherhe	eitseinric	chtunger	1	Energ	ieversor	gung		
F NS Kanton Objektname Nr.	Röhre(n Länge) [m]	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.
2 N5 BE Pieterlen	2 1500	nach RL					nach RL					vorhanden					Erstellung 2. Einspeisung	1.5	2	2013	1
2 N1 BE Rüedtligen-Alchenflüh	2 290	nach RL (Keine)					nach RL (Keine)					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N1 BE Brünnen	2 1050	nach RL					nach RL					vorhanden					Erstellung 2. Einspeisung	2.6	2	2020	2
2 N1 BE Neufeld	1 575	nach RL (keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N12 BE Thörishaus	2 110	nach RL (Keine)					nach RL (Keine)					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N6 BE Sonnenhof	2 300	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N6 BE Allmend	2 960	Einbau Strahlventilatoren in UPIaNS	1.0	2	2016	1	nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N6 BE Simmenfluh	1 700	nach RL (keine)					Bauliche Ergänzung in UPIaNS	2.5	4	2019	1	vorhanden					Norm erfüllt				
2 N8 BE Leimern	1 250	nach RL (Keine)					nach RL (keine)					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N8 BE Leissigen	1 2200	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	20.0	2	2013	3	SISTO	20.0	4	2014	2	vorhanden					Norm erfüllt				
2 N8 BE Rugen	2 780	Einbau Strahlventilatoren	1.0	2	2013	1	Bauliche Ergänzung in UPIaNS	1.0	3	2013	1	vorhanden					Erstellung 2. Einspeisung in UPIaNS	1.8	2	2013	2
2 N8 BE Lütschine	1 545	nach RL (Keine, Rückbau)	0.3		2013	1	Bauliche Ergänzung in UPIaNS	1.0	4	2013	1	vorhanden					Keine (keine Lüftung)				
2 N8 BE Sengg	1 823	Einbau Strahlventilatoren	1.0	2	2014	1	Bauliche Ergänzung	2.0	4	2013	1	vorhanden					Erstellung 2. Einspeisung	1.8	2	2014	2
2 N8 BE Chüebalm	1 1339	Einbau Strahlventilatoren	3.0	2	2014	1	SISTO	13.0	4	2013	2	vorhanden					Erstellung 2. Einspeisung	1.0	2	2011	1
2 N8 BE Giessbach	1 3340	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	25.0	2	2014	3	SISTO	30.0	4	2013	3	vorhanden					Norm erfüllt				
2 N8 BE Soliwald Brienzwiler	1 555	nach RL (Rückbau)					Bauliche Ergänzung	4.0	4	2014	1	vorhanden					Erstellung 2. Einspeisung	1.6	2	2014	2
2 N9 VD Arzilier	2 420	nach RL (Keine)					nach RL					Signalisation					Norm erfüllt				
2 N9 VS Wechselkehr	1 123	nach RL (Keine)					nach RL (Keine)					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N9 VS Casermetta	1 300	nach RL (Keine)					nach RL (Keine)					Signalisation Notausgänge	1.0	1	2012	1	Norm erfüllt				
2 N9 VS Champsec Sion	2 710	nach RL					nach RL					vorhanden					Erstellung 2. Einspeisung	1.8	2	2013	2
2 N9 VS Gabi	1 70	nach RL (Keine)					nach RL (Keine)					nach RL (Keine)					Norm erfüllt				
2 N9 VS Gamsen	2 760	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N9 VS Gesterna	1 110	nach RL (Keine)					nach RL (Keine)					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N9 VS Gstipf	1 215	nach RL (Keine)					nach RL (Keine)					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N9 VS Kapf 1+2	1 110	nach RL (Keine)					nach RL (Keine)					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N9 VS Kulm mit Galerie	1 1960	Einbau Kamine	13.0	2	2013	1	Bauliche Ergänzung	1.0	4	2013	1	Signalisation Notausgänge	1.0	1	2013	1	Bauliche Ergänzung	0.2	2	2012	1
2 N9 VS Schallberg	1 465	nach RL (Keine)					Bauliche Ergänzung	1.0	4	2014	1	Signalisation Notausgänge	0.3	1	2011	1	Keine (keine Lüftung)				
2 N9 VS St. Maurice	2 1225	Einbau Strahlventilatoren	3.0		2009	2	nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N9 VS Sierre	2 2500	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
2 N9 VS Bächwald	1 120	nach RL (Keine)					nach RL (Keine)					vorhanden					Norm erfüllt				

		Tuni	nellüftur	na			Flu	ıchtwege	e			Signalisation der S	Sicherhe	itseinric	htungen		Energi	ieversorg	iuna		
F NS Kanton Objektname	Röhre(n Länge	Massnahme	KS Mio	Priorität	Aus-	Dauer	Massnahme	KS Mio	Priorität	Aus-	Dauer	Massnahme	KS Mio	Priorität	Aus-	Dauer	Massnahme	KS Mio	Priorität	Aus-	Dauer
Nr.) [m]		CHF		führung	in J.		CHF		führung	in J.		CHF		führung	in J.		CHF		führung	in J.
3 N1 AG Baregg	2 1080	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			ш	
3 N14 LU Rathausen	2 680	Einbau Strahlventilatoren	1.0	2	2015	1	Bauliche Ergänzung	1.0	3	2015	1	vorhanden					Norm erfüllt				
3 N2 BL Schänzli (Zubr.)	2 620	Einbau Strahlventilatoren	2.0	2	2014	1	Bauliche Ergänzung	1.0	3	2014	1	Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.2	1	2010	1	Erstellung 2. Einspeisung	1.0	2	2014	1
3 N2 BL Schweizerhalle	2 1030	nach RL	22.0		2008	1	nach RL	1.0		2008	1	vorhanden	1.9		2008	1	Norm erfüllt	1.8		2009	2
3 N2 BL Arisdorf	2 1360	nach RL					Reduktion Fluchtwegab- stände 300 m (jetzt 450m)	1.0	3	2018	1	vorhanden					Norm erfüllt				\Box
3 N2 BL Ebenrain	2 390	nach RL (Keine)					nach RL					Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.4	1	2010	1	Norm erfüllt				\Box
3 N2 BL Oberburg	2 200	nach RL (Keine)					nach RL					Signalisation	0.2	1	2010	1	Norm erfüllt				
3 N2 BL/SO Belchen	2 3200	Phase-1: Einbau Strahlvent. Phase-	58.0	2	2015	7	Reduktion Fluchtwegab- stände 300	8.0	3	2018	2	Optische Leiteinrichtung vorhanden					Norm erfüllt			\Box	-
3 N2 BS Oberer (SN) RV	1 150	2: Steuer.Abluftklap. nach RL (Keine)					m (jetzt >350m) nach RL					Signalisation	0.2	1	2010	1	Norm erfüllt			\Box	-
3 N2 BS Singer (SN) RV	1 310	nach RL (Keine)					nach RL					Optische Leiteinrichtung Signalisation	0.3	1	2010	1	Norm erfüllt			\Box	-
3 N2 BS Schwarzwald	2 600	nach RL					Bauliche Ergänzung	0.8	3	2015	1	Optische Leiteinrichtung vorhanden		<u> </u>			Erstellung 2. Einspeisung	1.8	2	2015	2
		nach RL	3.5		2008	2	nach RL	0.7	,	2009		vorhanden	0.9		2008	1	Norm erfüllt	1.6	-	2009	1
3 N2 BS Horburg											-										-
3 N2 BS St. Johann	2 1200	nach RL	4.5		2008	2	nach RL	0.9		2009	1	vorhanden Signalisation	1.2		2008	1	Norm erfüllt	1.0	_	2009	1
3 N2 BS Breite RV	1 300	nach RL					nach RL				-	Optische Leiteinrichtung Signalisation	0.3	1	2010	1	Erstellung 2. Einspeisung	1.6	2	2015	1
3 N2 BS Pratteler RV	1 250	nach RL (Keine)					nach RL				<u> </u>	Optische Leiteinrichtung	0.3	1	2010	1	Norm erfüllt			igwdown	
3 N2 LU Mariazell	2 230	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden			-		Norm erfüllt			\square	
3 N2 LU Eich	2 910	Einbau Strahlventilatoren	2.0	2	2015	1	Bauliche Ergänzung	2.0	3	2015	2	vorhanden					Norm erfüllt			igwdapsilon	
3 N2 LU Reussport	2 600	Einbau Strahlventilatoren	6.5	2	2011	2	Bauliche Ergänzung	1.0	3	2011	1	vorhanden					Norm erfüllt			igsquare	
3 N2 LU Sonnenberg	2 1600	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	10.0	2	2011	2	Bauliche Ergänzung	3.0	3	2011	1	vorhanden					Norm erfüllt			ш	
3 N2 LU Schlund	2 960	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			ل]
3 N2 LU Spier	2 1490	nach RL	L				nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			┌ ̄ ̄	┌ ̄ ̄
3 N2 UR Fischlaui	2 105	nach RL (Keine)					nach RL					Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.1	1	2010	1	Norm erfüllt				
3 N2 UR Taubach	2 260	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				\Box
3 N2 UR Urnerloch	1 72	nach RL (Keine)					nach RL					Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.1	1	2010	1	Norm erfüllt				
3 N2 UR/NW Seelisbergtunnel	2 9280	Einbau Strahlventilatoren	80.0	2	2015	6	nach RL				1	Signalisation	5.0	1	2010	2	Norm erfüllt				-
3 N2 UR/TI Gotthard	1 ######	Steuerbare Abluftklappen Einbau Strahlventilatoren	80.0	2	2020	5	nach RL				1	Optische Leiteinrichtung vorhanden	8.0		2009	2	Ersetzen Transit-	4.0	2	2014	1
3 N2 TI Banchi	1 70	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Energieleitungskabel Norm erfüllt	- 12	_		-
3 N2 TI Fieud	1 766	Einbau Strahlventilatoren	2.5	2	2018	1	Bauliche Ergänzung	5.0	4	2018	2	vorhanden	0.7		2009	1	Norm erfüllt				-
			2.0		2010	'			4		-		0.5							\vdash	-
		nach RL					Bauliche Ergänzung	1.0	4	2018	<u>'</u>	vorhanden			2010	1	Norm erfüllt			\vdash	-
3 N2 UR Intschi 1	2 130	nach RL (Keine)					nach RL				-	vorhanden	0.1		2010	1	Norm erfüllt			\longrightarrow	
3 N2 UR Intschi 2	2 100	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden	0.1		2010	1	Norm erfüllt			$\vdash \vdash \vdash$	$\vdash \vdash \vdash$
3 N2 UR Langlaui	2 350	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden	0.4		2010	1	Norm erfüllt			\longmapsto	\longrightarrow
3 N2 UR Ried	2 260	nach RL (Keine)					nach RL				ļ	vorhanden	0.3		2010	1	Norm erfüllt			\longmapsto	
3 N2 UR Teiftal	2 520	nach RL (Keine)					Bauliche Ergänzung	1.0	3	2018	1	vorhanden	0.6		2010	1	Norm erfüllt			\longmapsto	\longrightarrow
3 N2 UR Naxberg	2 290	nach RL (Keine)					nach RL					Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.3	1	2010	1	Norm erfüllt			igspace	igcup
3 N2 UR Steglaui m. Galerie	1 329	nach RL (Keine)					nach RL					Signalisation	0.3	1	2010	1	Norm erfüllt			ш	ш
3 N2/8 NW Kirchenwaldtunnel	3 1594	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
3 N3 AG Bözberg	2 3700	Einbau Strahlventilatoren Steuerbare Abluftklappen	30.0	2	2018	3	nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			1 1	, ,
3 N3 AG Habsburg	2 1540	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
3 N3 AG Schinznacherfeld	2 450	nach RL					nach RL					Optische Leiteinrichtung	0.5	1	2010	1	Norm erfüllt				
3 N4 SZ Schiferenegg	1 135	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
3 N4 SZ Oelberg	1 350	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				\Box
3 N4 SZ Mositunnel	1 1080	Einbau Strahlventilatoren	12.0	2	2015	2	Bauliche Ergänzung	11.0	3	2015	2	vorhanden					Erstellung 2. Einspeisung	2.6	2	2015	2
3 N4 SZ Engiberg	2 263	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			\Box	\vdash
3 N4 SZ Schönegg	2 197	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			\Box	=
3 N4 UR Flüelertunnel	1 2600	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			$\overline{}$	\dashv
3 N4 UR Zingel	1 354	nach RL (Keine)					nach RL				<u> </u>	vorhanden					Norm erfüllt			\vdash	\longrightarrow
											-									\vdash	\blacksquare
3 N4 UR Axenfluh	1 390	nach RL (Keine)		-			nach RL				-	vorhanden		<u> </u>			Norm erfüllt			\vdash	\longrightarrow
3 N4 UR Tellsplatten	1 234	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			$\vdash \vdash$	
3 N4 UR Gumpisch	1 100	nach RL (Keine)					nach RL				-	vorhanden					Norm erfüllt			$\vdash \vdash \vdash$	
3 N4 UR Stutzegg	1 320	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			igwdapsilon	
3 N4 UR Buggital	1 113	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			ш	
3 N4 UR Kleine Galerie	1 162	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			ш	
3 N5 SO Birchi	2 1430	nach RL	2.0		2008	1	nach RL			L		vorhanden					Norm erfüllt			ᆫᄀ	_ 7
3 N5 SO Grenchner Witi	2 1760	nach RL					nach RL					vorhanden					Erstellung 2. Einspeisung	1.8	2	2011	2
3 N5 SO Lüsslingen	2 1230	Einbau Strahlventilatoren	2.0	2	2011	1	nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
3 N5 SO Spitalhof	2 540	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
3 N8 NW/OV Lopper	1 1562	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt			\Box	-
3 N8 OW Sachseln	1 5213	Einbau Strahlventilatoren	8.7	2	2014	5	SISTO	53.0	4	2013	5	Signalisation	2.6	2	2014	5	Norm erfüllt	2.6		2014	5
U INO UN SAUISEIII	1 5213	Steuerbare Abluftklappen	0.7		2014	υ	31310	55.0	4	2013	ا ا	Signalisation	2.0		2014	j j	Norm entilit	2.0		2014	υ

		Tun	nellüftur	ng		Flu	chtweg	е		Signalisation der S	Sicherhe	itseinric	htungen	1	Energ	gieversor	gung		
F NS Kanton Objektname Nr.	Röhre(n Länge) [m]	Massnahme	KS Mio CHF		Aus- führung	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.
3 N8 OW Giswil	1 1630	nach RL				nach RL				vorhanden					Norm erfüllt				

		Tun	nellüftur	ng			Fic	ıchtwege)			Signalisation der	Sicherhe	eitseinric	htungen		Energ	ieversor	gung		
F NS Kanton Objektname Nr.	Röhre(n Länge) [m]	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF	Priorität	Aus- führung	Dauer in J.
4 N1 SG Stephanshorn	2 570	Einbau Strahlventilatoren	1.0	2	2016	2	Bauliche Ergänzung	1.0	3	2016	2	vorhanden	2.0	3	2016	1	Norm erfüllt				
4 N1 SG Rosenberg	2 1435	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	15.0	2	2016	2	Bauliche Ergänzung	3.0	3	2016	2	vorhanden	3.5	3	2016	4	Norm erfüllt				
4 N1 SG Schoren	2 1100	Einbau Strahlventilatoren	3.0	2	2016	2	Bauliche Ergänzung	2.0	3	2016	2	vorhanden	3.5	3	2016	1	Norm erfüllt				-
4 N1 SG St. Fiden	1 320	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N1 TG Rinderweid	2 385	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden	0.4		2008	1	Norm erfüllt				
4 N1 ZH Stelzen	2 375	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden	0.4		2009	2	Norm erfüllt				-
4 N1 ZH Gubrist	2 3230	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	70.0	2	2008	5	nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				-
4 N1 ZH Milchbuck (SN)	1 1910	nach RL					Bauliche Ergänzung	20.0	3	2011	3	vorhanden					Norm erfüllt				-
4 N1 ZH Schöneich (SN)	2 700	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N11 ZH Bubenholz	2 600	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N13 SG Montlingen	2 300	nach RL					nach RL					vorhanden	0.3		2009	1	Norm erfüllt				
4 N3 GL Glattwand	1 100	nach RL					nach RL					Signalisation	0.1		2009	1	Norm erfüllt				
4 N3 GL Mühlehorn	1 260	nach RL					nach RL					Signalisation	0.3		2009	1	Norm erfüllt				
4 N3 GL Ofenegg	1 370	nach RL					nach RL					Signalisation	0.4		2009	1	Norm erfüllt				
4 N3 GL Standenhorn	1 230	nach RL					nach RL					Signalisation	0.3		2009	1	Norm erfüllt				
4 N3 GL Stutz	1 144	nach RL					nach RL					Signalisation	0.2		2009	1	Norm erfüllt				-
4 N3 GL Weisswand	1 460	nach RL					nach RL	1.0		2008	1	Signalisation	0.5		2009	1	Norm erfüllt				
4 N3 GL Kerenzer	1 5760	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	25.0	2	2013	3	SISTO	60.0	2	2013	5	vorhanden					Norm erfüllt				
4 N3 SG Hof	2 560	nach RL					Bauliche Ergänzung Türen	1.0	3	2013	1	Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.6		2009	2	Norm erfüllt				
4 N3 SG Fratten	2 320	nach RL					nach RL					Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.4		2009	2	Norm erfüllt				
4 N3 SG Murgwald	2 1420	Einbau Strahlventilatoren 1	3.0	2	2016	1	Bauliche Ergänzung Türen	3.0	3	2016	2	Signalisation Optische Leiteinrichtung	1.4		2009	2	Norm erfüllt				
4 N3 SG Quarten	2 1040	Einbau Strahlventilatoren 1	2.0	2	2016	1	Bauliche Ergänzung Türen	2.0	3	2016	2	Signalisation Optische Leiteinrichtung	1.0		2009	2	Norm erfüllt				
4 N3 SG Raischibe	2 800	Einbau Strahlventilatoren 1	2.0	2	2016	1	Bauliche Ergänzung Türen	2.0	3	2016	2	vorhanden					Norm erfüllt				
4 N3 SZ Blatt	2 510	nach RL					nach RL	1.0		2008	2	vorhanden	0.6		2008	1	Norm erfüllt	2.4		2008	2
4 N3 SZ Altendorf	2 600	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N3 ZH Eggrain	2 435	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N3 ZH Entlisberg	2 550	nach RL					nach RL					vorhanden	0.5		2008	1	Erstellung 2. Einspeisung	1.6	2	2018	2
4 N3 ZH Hafnerberg	2 1275	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N3 ZH Aescher	2 2160	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N3 ZH Honeret	2 450	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				-
4 N3b SZ Buchberg	2 500	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N4 SH Schönenberg	1 420	nach RL (Keine)					Neubau 1 Fluchtweg	1.5	3	2017	1	vorhanden					Norm erfüllt				
4 N4 SH Fäsenstaub	1 1460	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	58.0	2	2017	2	SISTO	37.0	3	2017	3	vorhanden					Norm erfüllt				-
4 N4 ZH Cholfirst	1 1250	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	34.0	2	2017	2	SISTO	32.0	3	2017	3	vorhanden					Norm erfüllt				-
4 N4 ZH Uetliberg	2 4410	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N4 ZH Islisberg	2 5000	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N4 ZH Rüteli	2 500	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N4 ZH Eigi	2 250	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				-
4 N7 TG Aspiholz	2 150	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				-
4 N7 TG Fuchswies	2 200	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
4 N7 TG Girsberg	2 1800	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				

		Tun	nellüftur	na			Flu	chtweg	9			Signalisation der	Sicherhe	eitseinric	htungen		Enera	ieversor	auna		
F NS Kanton Objektname Nr.	Röhre(n Länge) [m]	Massnahme	KS Mio CHF	<u> </u>	Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF		Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF		Aus- führung	Dauer in J.	Massnahme	KS Mio CHF		Aus- führung	Dauer in J.
5 N13 GR Rongellen III	1 132	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				_
5 N13 GR Bargias	1 416	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N13 GR Gei	1 410	nach RL (Keine)					Bauliche Ergänzung	2.0	4	2018	1	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N13 GR San Bernardino	1 6596	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N13 GR Viamala	1 761	Einbau Strahlventilatoren	2.0	2	2013	1	SISTO	10.0	4	2013	3	vorhanden					50 KV San Bernardino				
5 N13 GR Wegerhaus m. Gal.	1 177	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden	0.1		2009	1	Norm erfüllt				
5 N13 GR Bärenburg	1 1028	Einbau Strahlventilatoren	6.0	2	2014	3	SISTO	15.0	4	2014	3	Optische Leiteinrichtung	1.0		2010	1	50 KV San Bernardino				
5 N13 GR Rofla	1 1017	nach RL					SISTO	15.0	4	2014	3	vorhanden					50 KV San Bernardino				
5 N13 GR Traversa	1 372	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N13 GR Brusei	1 540	nach RL					Bauliche Ergänzung	2.0	4	2018	4	vorhanden	0.6		2008	1	50 KV San Bernardino				
5 N13 GR Cresta	1 100	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N13 GR Landrüfe	1 235	nach RL					nach RL					vorhanden	0.3		2008	1	Norm erfüllt				
5 N13 GR Benabbia Mesocco	1 181	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N13 GR Gorda Mesocco	1 130	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N13 GR Isla Bella	1 2449	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	15.0		2009	2	SISTO	32.0	4	2018	5	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N13 GR Plazzas	1 254	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N13 GR Cassanawald	1 870	nach RL					Bauliche Ergänzung	2.0		2008	3	Signalisation Optische Leiteinrichtung	0.9		2008	1	50 KV San Bernardino				
5 N13 GR Crapteig	1 2171	Steuerbare Abluftklappen Neue Abluftventilatoren	40.0	2	2014	4	SISTO	30.0	4	2014	4	vorhanden					50 KV San Bernardino				
5 N2 TI Gentilino	2 632	Einbau Strahlventilatoren	3.8	2	2014	2	Türen Querverbindung	0.3	3	2014	1	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Maroggia	2 590	nach RL					Türen Querverbindung	0.3	3	2013	1	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Melide-Grancia	2 1730	Einbau Strahlventilatoren	6.0	2	2012	2	Querverbindung + Türen und Toren (Kt. TI)	3.0	3	2011	2	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Taverne	2 320	nach RL					Querverbindung	1.0	3	2014	1	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Stalvedro	2 318	nach RL					Querverbindung	1.0	3	2018	2	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Biaschina	2 515	Einbau Strahlventilatoren	2.0	2	2015	1	Türen Querverbindung	0.2	3	2013	1	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Casletto	2 192	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Gribbiasca	2 160	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Monte Ceneri	2 1425	Einbau Strahlventilatoren	3.0	2	2014	2	Türen Querverbindung	0.5	3	2013	1	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Pardorea	2 600	nach RL	1.2		2008	2	Türen Querverbindung	0.2	4	2013	2	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Piottino	2 842	nach RL	1.6		2008	2	Türen Querverbindung	0.2	4	2013	2	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Piumogna	2 1538	nach RL	3.2		2008	2	Türen Querverbindung	0.6	4	2013	2	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N2 TI Quinto	2 293	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N28 GR Karlihof	1 220	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N28 GR Büel	1 108	nach RL (Keine)					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				
5 N28 GR Chlus	1 852	Einbau Strahlventilatoren	2.0	2	2012	2	Bauliche Ergänzung	3.0	4	2013	2	vorhanden					Norm erfüllt				
5 N28 GR Gotschna	1 4207	nach RL					nach RL					vorhanden					Norm erfüllt				