



Comunicato stampa

Data

08.06.2010

Cedimento nella campagna di Roveredo: l'USTRA mette in atto speciali misure di controllo

In relazione al cedimento di terreno avvenuto lo scorso venerdì a Roveredo, nella campagna della zona Valasc (a circa 50 metri sopra il portale sud della galleria della Circonvallazione di Roveredo), dove un cavallo era sprofondata in una buca, la Filiale di Bellinzona dell'Ufficio federale delle strade USTRA comunica che - dopo le necessarie verifiche da parte degli specialisti - questa buca potrebbe essere riconducibile agli scavi eseguiti in galleria. Tuttavia, dalle analisi visive nel frattempo eseguite dai geologi, a corto termine non ci si devono attendere episodi simili.

Per maggiore sicurezza l'USTRA ha provveduto a delimitare provvisoriamente la superficie sovrastante l'area della galleria ed effettuerà ulteriori sondaggi di controllo, con l'obiettivo di escludere la possibilità che si verifichino ulteriori cedimenti anche in futuro.