

Verzeichnis der ausgeführten Arbeiten nach Art. 13 NIV

Betrieb:

Zeitspanne:

Januar-Dezember 2013 Bewilligungsträger:

André Pedrazzi

Pos.	Datum	Ortsbeschreibung							Installationsbeschreibung		SK	Schutz-Organ	Prüfungen					Unterschriften			
		Nationalstrasse N01	Abschnitt 38	Objekt Tunnel OS	Objektname Gubrist VK Thal Elektroraum LAWA	Kurzzeichen TGUB	Anlage nach AKS CH	Teilanlage nach AKS CH	Installationsbeschreibung Beschreibung der Arbeiten resp. Installation	Zusatzbezeichnung Verteilung/ Steckdose / AKS etc.			Gr. Nr.	I Nenn in Amp.	Isol. in M Ω	FI / RCD ausl. Zeit in ms Ja / Nein	Schutzleiter PE max. 1 Ω	I _k L-PE am Ende in Amp.	Drehfeld Ja / Nein	Erstprüfung (Bew.Träger) Datum / Visum	Akkr. Stelle Datum / Visum
1	24.12.13	N01	38	Tunnel	Gubrist/ UOP 2	TGUB	Nebeneinrichtungen	Pumpwerke, Oelabscheider, Rückhaltebecken	defekte Pumpe ausgetauscht	Pumpe 2 ab Feld 302.16	F35	C13 A	4.5	Nein	0.6	235	-	21.12.13/AP			
												MS 6.3A									
2	24.12.13	N03	56	OS	Elektroraum Wollishofen		Energieversorgung	Niederspannung	Neue Arbeitssteckdose für Laptop installiert	Ab Feld 1 F32	F32	C13	>99	Ja	0.7	199	-	21.12.13/AP			
													22								
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					